# PROGRAMME DE DÉMONSTRATION

**DÉCAPAGE & NETTOYAGE LASER MOBILE**

*Ce document présente le déroulé type d'une démonstration Las'Art. Il reste indicatif : la durée réelle varie selon le nombre d'échantillons et les échanges sur place.*

## AVANT LA DÉMONSTRATION

### Dans tous les cas

- Le client précise au préalable si l'essai se déroule en extérieur ou dans un local : le véhicule Las'Art n'a pas besoin d'entrer dans un bâtiment.
- Merci d'indiquer si une prise électrique (230V / 16A) est mise à disposition à proximité de la zone d'essai (moins de 40 mètres), que l'essai ait lieu en extérieur ou en intérieur.
- Las'Art fournit 4 paires de lunettes de protection laser (OD7+, norme EN 207/208) : 1 pour l'opérateur, 3 pour les clients et observateurs. Au-delà de 3 personnes en zone proche, rotation par groupes de 3, ou retrait hors zone laser directe.
- Les échantillons ou supports à tester sont identifiés à l'avance si possible (type de matériau, pollution à traiter).

### Démonstration en extérieur

- Las'Art installe un barnum pour abriter le poste de travail.
- En l'absence de prise mise à disposition, Las'Art travaille en autonomie complète (batterie EcoFlow Delta Pro 3 + compresseur sur batterie).

### Démonstration en intérieur

- Un local correctement ventilé est préférable pendant les essais.

## DÉROULÉ TYPE

**Durée totale indicative hors trajet : environ 2h à 3h.**

| | | |
|---|---|---|
| **00:00** | **Installation & sécurisation du poste**<br>*Mise en place du matériel, balisage de la zone* | **30 min** |
| **00:30** | **Présentation de Las'Art**<br>*Parcours, positionnement, démarche* | **10 min** |
| **00:40** | **Présentation de la technologie laser**<br>*Principe du décapage laser, avantages* | **15 min** |
| **00:55** | **Présentation du matériel**<br>*Machine, réglages, sécurité* | **10 min** |
| **01:05** | **Essais sur les supports du client**<br>*Choix des échantillons par le client, recherche des paramètres optimaux, essais sur zones tests, prise de photos avant/après* | **1h – 2h** |
| **~02:30** | **Analyse des résultats**<br>*Échange à chaud sur les résultats obtenus* | **10 min** |
| **~02:40** | **Rangement & remise en état**<br>*Nettoyage de la zone, retrait du matériel* | **30 min** |

## RAPPORT D'ESSAI

À la demande du client, Las'Art transmet après la démonstration un rapport d'essai reprenant les photos avant/après, les paramètres testés et une analyse des résultats obtenus sur chaque support.

Las'Art — Damien Bonnet — 06 76 69 18 28 — contact@las-art.fr — 2 Impasse Colette, 40220 Tarnos